

BELZONA FORNECE REFORÇO EM FUNDO DE TANQUE

ID: 5881

Indústria: Gás de petróleo
Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química
Substrato: Aço Carbono
Produtos: * Belzona 1121 (Super XL-Metal) ,

Localização do cliente: Óleo e Gás, Salvador, BA
Data de aplicação: Julho, 2010

Problem

Lastró dos tanques de pré-carga com baixa espessura, havendo necessidade de reforço para permitir navegabilidade.



Descrições da fotografia

- * 1. Área hidrojetada ,
- * 2. Medição de salinidade ,
- * 3. Fixação de chapas ,
- * 4. Serviço finalizado ,

Situação do aplicativo

Fundo de dois tanques de pré-carga da Plataforma.

Método de aplicação

Foi realizada descontaminação com hidrojetamento de UAP (Ultra Alta Pressão 40.000 psi). Após medição de salinidade foi efetuado o jato abrasivo conforme NACE 2 padrão Sa 2 1/2. Em função da necessidade de reforço mecânico e geometria irregular, foram feitos recortes de chapa de aço carbono de 1/4" que foram fixados com Belzona 1121. O procedimento foi realizado com base no Folheto TCC-1 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

Esta solução permitiu que a Plataforma continuasse na ativa, atendendo as solicitações necessárias.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar