

BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM TRANSFORMADOR

ID: 5884

Indústria: Poder
Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química
Substrato: Aço Carbono
Produtos: * Belzona 9111 (Cleaner/Degreaser) ,
* Belzona 1161 (Super UW-Metal) ,
* Belzona 9341 (Reinforcement Sheet) ,

Localização do cliente: Emissora de TV, Salvador, BA
Data de aplicação: Janeiro, 2012

Problem

Vazamento de óleo numa das aletas do radiador de um transformador de 500 KV,



Descrições da fotografia

- * 1. Radiador do transformador ,
- * 2. Preparação de superfície ,
- * 3. Aplicação de Belzona 1161 ,
- * 4. Serviço concluído ,

Situação do aplicativo

Aleta de radiador de transformador de 500 KV.

Método de aplicação

O serviço foi realizado com o sistema desligado, com preparação de superfície St3/St2. O reparo foi realizado com Belzona 1161 e tela de reforço. A aplicação foi realizada com base no sistema do Folheto Know-How TCC-1.

Fatos Belzona

A tecnologia Belzona Surface Tolerant permitiu que o reparo fosse feito a frio em uma parada programada de 8 horas, sem intervir na programação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar