

# BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM LINHA DE ETILENO

ID: 5890

Indústria: Química e Petroquímica  
Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões  
Substrato: Aço Carbono  
Produtos: \* Belzona 1212 ,  
\* Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Petroquímica, Camaçari, BA  
Data de aplicação: Maio, 2015

## Problem

Linha com processo de corrosão externa acelerada com poros vazando para atmosfera.



## Descrições da fotografia

- \* 1 - Área afetada ,
- \* 2 - Superfície preparada e com aplicação de Belzona 1212 ,
- \* 3 - Calha bipartida aderida ,
- \* 4 - Serviço concluído ,

## Situação do aplicativo

Linha de tubulação de etileno com 40 Kg/cm<sup>2</sup> de pressão.

## Método de aplicação

A preparação de superfície St3/St2 foi realizada e fixada a calha bipartida com Belzona 1212 e em seguida, selada toda a extremidade com Belzona 1111. O procedimento foi realizado de acordo com o Folheto VPF-11 do Sistema Belzona Know-How.

## Fatos Belzona

A produção retornou 8 horas após o início do serviço, não trazendo maiores perdas a produção e a Belzona proporcionou este ganho.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar