

BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM TANQUE DE ÁGUA DESMINERALIZADA

ID: 5899

Indústria: *Papel de celulose*
Inscrição: *Válvulas, Tubos e Conexões*
Substrato: *Aço Carbono*
Produtos: ** Belzona 1221 (Super E-Metal) ,*
** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localização do cliente: *Papeleira, Camaçari, Bahia*
Data de aplicação: *Fevereiro 2015*

Problem

Porosidade no cordão de solda, apresentando vazamento.



Descrições da fotografia

- * 1 - Tomada saída vertical ,
- * 2 - Preparação de superfície ,
- * 3 - Fixação da chapa com Belzona 1221/Aplicação Seca ,
- * 4 - Finalização com Belzona 1111 ,

Situação do aplicativo

Tomada de alimentação em tanque de água desmineralizada com temperatura 30 graus.

Método de aplicação

Foi realizada a preparação de superfície padrão St3/St2, fixada a calha bi-partida com Belzona 1221 e reforçado com Belzona 1111. Procedimento foi realizado conforme o Folheto VPF-11 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

A Belzona proporcionou um retorno imediato à operação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar