

# BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM TANQUE DE ÁGUA DESMINERALIZADA

ID: 5899

Indústria: Papel de celulose  
Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões  
Substrato: Aço Carbono  
Produtos: \* Belzona 1221 (Super E-Metal),  
\* Belzona 1111 (Super Metal),

Localização do cliente: Papeleira, Camaçari, Bahia  
Data de aplicação: Fevereiro 2015

## Problem

Porosidade no cordão de solda, apresentando vazamento.



## Descrições da fotografia

- \* 1 - Tomada sa&iacute;da vertical ,
- \* 2 - Prepara&ccedil;&tilde;o de superf&iacute;cie ,
- \* 3 - Fixa&ccedil;&tilde;o da chapa com Belzona 1221/Aplica&ccedil;&tilde;o Seca ,
- \* 4 - Finaliza&ccedil;&tilde;o com Belzona 1111 ,

## Situação do aplicativo

Tomada de alimentação em tanque de água desmineralizada com temperatura 30 graus.

## Método de aplicação

Foi realizada a preparação de superfície padrão St3/St2, fixada a calha bi-partida com Belzona 1221 e reforçado com Belzona 1111. Procedimento foi realizado conforme o Folheto VPF-11 do Sistema Belzona Know-How.

## Fatos Belzona

A Belzona proporcionou um retorno imediato à operação.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

