

BELZONA ELIMINA VAZAMENTO EM LINHA DE INCÊNDIO

ID: 5900

Indústria: *Papel de celulose*

Inscrição: *Válvulas, Tubos e Conexões*

Substrato: *Ferro Fundido*

Produtos: ** Belzona 1291 (ES-Metal) ,
* Belzona 1221 (Super E-Metal) ,
* Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localização do cliente: *Papeleira, Camaçari, Bahia*

Data de aplicação: *Dezembro 2014*

Problem

Furo em dois pontos de trecho enterrado (ferro fundido com revestimento de concreto).



Descrições da fotografia

- * 1 - Tentativa de selagem com borracha ,
- * 2 - Tubulação com os furos ,
- * 3 - Aplicação da Belzona 1291 ,
- * 4 - Fixação das calhas bipartidas com Belzona 1111 ,

Situação do aplicativo

Linha de água de incêndio com 7,5 Kg/cm² de pressão e 30 graus de temperatura.

Método de aplicação

Realizada a preparação de superfície conforme padrão St3/St2. Nos furos foi aplicado Belzona 1291, em seguida Belzona 1221 com Belzona 9341. A necessidade de retorno imediato a operação foi instalado calha bipartida flangeada com Belzona 1111. O procedimento foi realizado com base no Folheto VPF-11 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

Com a utilização da Tecnologia Belzona foi possível que a linha de água de incêndio retornasse a operação em 3 horas após a conclusão do serviço.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024