

Устранение протечки крыши в офисном здании

ID: 5975

Промышленн *Buildings & Structures*
ость:

Заявление: *RPA-Roof Problem Areas*

Субстрат: *Оцинкованная сталь*

Продукты: * *Belzona 3111* ,
* *Belzona 3921* ,
* *Belzona 9311* ,

Местоположение *Россия, Татарстан*
клиента:

Дата подачи *Август 2011 г.*
документов:

Problem

Традиционный ремонт предполагал снятие основного материала и перекладку деревянной основы. Требовалось срочное надежное, экономичное решение.



Описание фотографий

* 1.Общий вид протекающей крыши 2.Нанесение праймера 3921 3.Нанесение первого слоя мембраны 3111 4.Общий вид отремонтированной крыши. ,

Ситуация с приложением

В процессе длительной эксплуатации на крыше офисного здания образовалась протечка влаги.

Способ применения

Ремонт крыши выполнен по технологии Бельзона RPA-1

Белзона Факты

Затраты на ремонт крыши составили всего 30% от стоимости замены на новое покрытие. Заказчик полностью удовлетворен качеством ремонта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение