

# Устранение протечки крыши в офисном здании

ID: 5975

Промышленные здания и сооружения  
Задача:

Заявление: RPA-Roof Problem Areas

Субстрат: Оцинкованная сталь

Продукты: \* Belzona 3111 ,  
\* Belzona 3921 ,  
\* Belzona 9311 ,

Местоположение Россия, Татарстан  
клиента:  
Дата подачи Август 2011 г.  
документов:

## Problem

Традиционный ремонт предполагал снятие основного материала и перекладку деревянной основы. Требовалось срочное надежное, экономичное решение.



## Описание фотографий

\* 1.Общий вид протекающей крыши 2.Нанесение праймера 3921 3.Нанесение первого слоя мембранны 3111 4.Общий вид отремонтированной крыши. ,

## Ситуация с приложением

В процессе длительной эксплуатации на крыше офисного здания образовалась протечка влаги.

## Способ применения

Ремонт крыши выполнен по технологии Вельзона RPA-1

## Белзона Факты

Затраты на ремонт крыши составили всего 30% от стоимости замены на новое покрытие.  
Заказчик полностью удовлетворен качеством ремонта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение