

BELZONA 2211 REPARA FENDERS

ID: 6059

Industria: *Marina*
Solicitud: *Barcos y Estructuras Offshore*
Sustrato: *Caucho*
Productos: * *Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)*,
* *Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)*,
* *Belzona 9341 (Reinforcement Tape)*,

Ubicación del cliente: *Puerto de Montevideo, Uruguay*
Fecha de aplicacion: *Julio 2014*

Problem

Debido a los golpes que ocasiona la marea golpeando contra el muelle y la presión que ejercen los buques sobre el fenders, éste se abrió. Ésto ocasionó problemas para el cliente ya que a pocas llegaba un buque.



Descripciones de fotografías

- * Rotura del Fenders ,
- * Preparacion de superficie ,
- * Aplicacion de Belzona 2911 ,
- * Fenders reparado ,

Situación de la aplicación

Fenders ubicado en muelle del Puerto de Montevideo, aplicación un situ.

Método de aplicación

Se llevo a cabo de acuerdo al folleto de sistema Belzona Know-How SOS-12.

Datos de Belzona

El cliente quedo muy conforme con la reparación ya que no habia encontrado aún una solución para su problema. Luego de 15 meses de la reparación el fenders sigue con su labor en el muelle.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

