BELZONA VEDA RAPIDAMENTE VAZAMENTO EM BOMBA

ID: 6217

Indústria:	*Água / Águas Residuais*	Localização do cliente:	*Empresa de Saneamento, BA, Brasil*
Inscrição:	*Bombas centrífugas*	Data de aplicação:	*Março, 2016*
Substrato:	*Ferro fundido*		
Produtos:	** Belzona 1212 ,*		

Problem

Necessidade de eliminar vazamento em voluta de bomba que apresentou furo causado pelo processo de recirculação e erosão.



Descrições da fotografia

* Imagem do vazamento vivo na carcaça ,
* Desgaste gerado pela erosão ,
* Serviço concluído com Belzona 1212 ,

Situação do aplicativo

Voluta da bomba de água.

Método de aplicação

A voluta foi desmontada "in loco" para verificação da extensão do problema. Em seguida, foi realizada a preparação de superfície com ferramenta mecânica padrão St3/St2. Foi aplicado Belzona 1212 internamente e reforço externo com Belzona 1212 associado com uma chapa metálica.

Fatos Belzona

A tecnologia Belzona possibilitou que o serviço fosse feito emergencialmente sem a necessidade de parar o processo.

Copyright © Belzona International Limited 2024