

Восстановление геометрии и защита центробежного насоса

ID: 7718

Промышленн *Fluid Flow*

ость:

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Субстрат: *Чугун*

Продукты: * *Belzona 1111, Belzona 1392* ,

Местоположение *Россия, химический завод*


клиента:

Дата подачи *Май 2018*

документов:

Problem

Проточная часть корпуса, крышка и рабочее колесо насоса 1Д1250-63 подвергались разрушительному воздействию химических сред, таких как: сода, тринатрийфосфат, оп-10, Трилон Б, щавелевая кислота, нитрит натрия.



Описание фотографий

- * 1, 2 - Общий вид насоса 1Д1250-63 после абразивоструйной обработки ,
- * 3 - Восстановление металла посадочных мест и проточной части с помощью *Belzona 1111* ,
- * 4 - Нанесение высокотемпературного защитного покрытия *Belzona 1392* (в 2 слоя) ,

Ситуация с приложением

Насос используется для циркуляции химических растворов при температуре 110 градусов.

Способ применения

Насос был подвергнут абразивоструйной очистке в соответствии со стандартом Sa 2.5. Было произведено восстановление геометрических размеров рабочего колеса насоса, устранение язв и участков эрозийной выработки проточной части корпуса и крышки насоса; восстановление посадочных мест под подшипник (материалом *Belzona 1111*) и участок сальниковой набивки и уплотнения. Нанесено 2 слоя защитного покрытия *Belzona 1392* на проточную часть насоса и рабочее колесо. Работы произведены в соответствии с инструкциями CEP-1 (восстановление

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

водорезов насоса, выпрямителей потока, диффузоров/рабочих колес/лопаток ротора); СЕР-2 (для формовки/переустановки уплотнительных колец, втулок, подшипников и сальниковых коробок); СЕР-3 (для нанесения внутренних покрытий); СЕР-5 (для ремонта общего эрозийного повреждения).

Белзона Факты

Применение материалов Belzona позволило защитить насос в кратчайшие сроки с минимальным временем простоя и сократить расходы. Стоимость ремонта оказалась в 12 раз меньше покупки нового оборудования.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

