

Ремонт вала выпаривателя на сахарном заводе

ID: 7785

Промышленн *Food & Drink*

Местоположение *Татарстан г.Буинск*

ость:

клиента:

Заявление: *MPT-Mechanical Power
Transmission*

Дата подачи *декабрь 2016 года*
документов:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Использовались материалы Belzona 1111, Belzona 9111 ,*

Problem

Износ посадочного места на валу местами до 30 мм на радиус.



Описание фотографий

- * 1. Повреждения на валу. ,
- * 2. Установка центрирующего диска оправки ,
- * 3. Установка оправки и закачивание материала Belzona 1111 ,
- * 4. Окончание ремонта. Внешний вид восстановленного вала. ,

Ситуация с приложением

В результате не качественной смазки узла качения вала выпаривателя произошел останов производства на сахарном заводе. Необходимо было в кратчайший срок запустить узел. Руководством завода было принято решение по восстановлению посадочного места по технологии Belzona MPT-2.

Способ применения

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

Восстановление по технологии Belzona MPT-2 "Восстановление поврежденных валов с использованием технологии формовки". Материал Belzona 1111 инжектировался в оправку пневматическим шприцом.

Белзона Факты

Ремонт выполнен в течении суток. Не потребовалось демонтировать вал, ремонт выполнен на месте.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

