Ремонт отсасывающего вала

ID: 7805

Промышленность: *Pulp & Paper*

Местоположение клиента: *г. Челябинск*

Заявление:

Дата подачи документов: *октябрь 2018 года*

Субстрат: *Полиуретан*

Продукты: ** В ремонте использовались Belzona2141- данный материал подходит по твердости покрытия а так же праймер Belzona 2941 ,*

Problem

В результате удара по отсасывающему валу, было повреждено полиуретановое покрытие. Дальнейшее использование вала стало невозможно. Применение в ремонте материалов Belzona позволило в кратчайший срок ввести вал в работу.




Описание фотографий

* 1. Поврежденный отсасывающий вал. 2. Локализованное место ремонта 3. Место повреждения вскрыто ручной фрезой. 4. Законченный ремонт. ,

Ситуация с приложением

На бумажной фабрики в результате аварии был поврежден отсасывающий вал на не большом участке. Полная замена покрытия очень дорогое удовольствие и было принято решение в поиске альтернативного ремонта. Компания "Центр промышленных решений" успешно справилась с поставленной задачей.

Способ применения

Место ремонта было локализовано, вскрыто ручной фрезой. Потом обработано праймером Belzona 2941 и восстановленно материалом Belzona 2141.

Белзона Факты

Данный метод локального ремонта позволяет предприятиям бумажной промышленности не отправлять валы для ремонта в Европу. Что позволяет экономить значительные средства, стоимость ремонта меньше стоимости транспортировки вала в Европу.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024