

Ремонт пластин вакуумного насоса за 1 час

ID: 7830

Промышленн *General Industry*

Местоположение *Пермь*

ость:

клиента:

Заявление: *CEP-Centrifugal Pumps*

Дата подачи *2016*

документов:

Субстрат: *Металл*

Продукты: * *Belzona 1311 Belzona 1321* ,

Problem

Вакуумный насос ВВН 2-50 перестал поддерживать состояние вакуума из-за дефектов на пластинах насоса.



Описание фотографий

* 1. Износ насоса 2. Износ в фокусе 3. Ремонт Belzona 4. Ремонт Belzona общий вид ,

Ситуация с приложением

Один из крупнейших производителей фторполимерной продукции.

Способ применения

Благодаря металлополимеру Belzona 1311, была восстановлена геометрия пластин, а в последствии, нанесено защитное покрытие Belzona 1321, которое защищает Ваше оборудование от коррозии и эрозии на длительный срок.

Белзона Факты

Работы были выполнены в течение часа, запустить пластины в работу возможно уже на следующий день. Благодаря технологиям Belzona Вы сократите период простоя оборудования и на долгое время защитите от износа.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

