

Ремонт шнека и полувтулки на целлюлозно-бумажном предприятии

ID: 7831

Промышленность: *Pulp & Paper*

Сектор:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Местоположение: *Пермь*

Клиента:



Дата подачи документов: *2016*

Субстрат: *Металл*

Продукты: ** Belzona 1812 ,*

Problem

Шнек под давлением толкает щепу в водном растворе, благодаря чему на полувтулках происходит истирание металла. Было принято решение защитить рабочие поверхности контактируемых деталей промышленным пастообразным покрытием для защиты от абразивного износа.



Описание фотографий

* 1. Износ полувтулки 2. Износ шнека 3. Ремонт и защита полувтулки 4. Ремонт и защита шнека ,

Ситуация с приложением

Шнек целлюлозно-бумажной компании.

Способ применения

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение

Применение происходило в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-14.

Белзона Факты

Работы выполнены в течение 3 часов. Затрачено 6 кг. Belzona 1812.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

