

# Ремонт пожарного насоса

ID: 8026

Промышленн Marine

ость:

Заявление:

Субстрат: Чугун

Продукты: \* Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Местоположение АО «ФЛОТ НМТП» г.

клиента: Новороссийск

Дата подачи Июль 2018 г.


документов:

Belzona 1321 (Ceramic S-metal)

Belzona 9111 (Cleaner/Degreaser) ,

## Problem

Из-за эрозии и коррозии, вызванной воздействием забортной (морской) воды, внутренняя рабочая поверхность пожарного насоса была сильно повреждена и требовала срочного ремонта.



## Описание фотографий

\* 1. Повреждения проточной части насоса 2. Вид корпуса насоса после восстановления геометрии рабочей части 3. Вид корпуса насоса после окончания ремонтных работ 4. Вид крышки насоса после окончания ремонтных работ ,

## Ситуация с приложением

Восстановление и защита проточной части пожарного насоса на т/х «Бурный»

## Способ применения

Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona CEP-3,5,10. С помощью материала Belzona 1311 была восстановлена геометрия внутренней части крышки и корпуса насоса, после чего был нанесен защитный материал Belzona 1321.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

## Белзона Факты

Ремонт с применением материалов Belzona оказался более выгодным решением по сравнению с приобретением нового насоса. Ремонт занял около 6 часов, что позволило заказчику избежать значительных затрат от простоя. Кроме того срок службы насоса был увеличен благодаря покрытию, защищающему внутреннюю часть насоса от коррозионно-эрозионного разрушения. Применяемые материалы и методика ремонта одобрены РМРС.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

