

Ремонт кольца вала насоса СДВ-2700

ID: 8027

Промышленн Water / Wastewater

Местоположение ООО «Краснодар Водоканал»

ость:

клиента:

Заявление:

Дата подачи Декабрь 2016 г.


документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 9111 (Cleaner/Degreaser) ,

Problem

Из-за износа и механического воздействие, примыкание и уплотнение кольца вала насоса к ответной части было нарушено



Описание фотографий

* 1. Кольцо вала насоса до ремонта 2. Кольцо вала насоса после нанесения материала Belzona 1111 3. Кольцо после механической обработки восстановленного участка 4. Кольцо вала насоса после завершения ремонта ,

Ситуация с приложением

Восстановление кольца вала насоса СДВ-2700

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системными Листовками Belzona МРТ-1 и МРТ-2. Ремонтируемый участок кольца был механически подготовлен на токарном станке, очищен и обезжирен. После чего был нанесен восстановительный материал Belzona 1111 и после отверждения восстановленный участок был расточен до необходимых размеров.

Белзона Факты

Свойства материала Belzona 1111 позволили быстро и качественно выполнить ремонт по восстановлению кольца вала насоса, сократить время простоя оборудования и сэкономить Заказчику средства выделенные на приобретение новой детали

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение