Защита отбойника смесительного насоса СМ200-150-400

ID: 8029

Промышленн Ри1р & Paper Местоположение 000 «Промкартон» г.

клиента: Армавир, Краснодарский край

Заявление: Дата подачи Май 2014 г.

документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1321 (Ceramic S-metal) Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) Belzona

9111 (Cleaner/Degreaser) ,

Problem

Рабочая поверхность корпуса смесительного насоса по перекачиванию бумажной пульпы достаточно быстро разрушалась из-за воздействия эрозиии высокоабразивнойсреды. Для увеличения срока службы смесительного насоса Заказчиком было принято решение о нанесении на отбойник насоса дополнительного абразивостойкого покрытия.









Описание фотографий

* 1. Отбойник после пескоструйной обработки и обезжиривания 2. Отбойник насоса после нанесения материала Belzona 1321 3. Нанесение абразивостойкого материала Belzona 1812 4. Завершённый ремонт (отбойник установлен в корпус насоса),

Ситуация с приложением

Нанесение абразивостойкого покрытия на отбойник смесительного насоса СМ200-150-400.

Способ применения

Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona CEP-3. Рабочая поверхность отбойника была подготовлена к нанесению защитного материала (зачищена пескоструйной обработкой и обезжирена материалом Belzona9111). Поверхность отбойника была покрыта материалом Belzona 1321 на который был нанесен абразивостойкий материал Belzona 1812. После чего отбойник был помещён под пресс с выравнивающей плитой, для обеспечения плоской поверхности.

Белзона Факты

Материал Belzona 1812 обеспечил защиту отбойника насоса от воздействия эрозии и абразивной среды, увеличив срок службы насоса в несколько раз

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

FS 695214 ISO 14001:2015 EMS 695213

ISO 9001:2015 Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



