

# Срочный ремонт посадочного места под подшипник на валу методом формовки

ID: 8078

Промышленная General Industry  
отрасль:

Местоположение АО "Гатчинский  
клиента: комбикормовый завод", г.  
Гатчина, Россия

Заявление:

Дата подачи 2018 г.

документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 1111 ,

## Problem

В связи с выходом из строя подшипника произошел износ его посадочного места на валу. Размеры и форма вала не позволяли полностью демонтировать и транспортировать его в ремонтный цех, это привело бы к очень длительному простою комбината.



## Описание фотографий

- \* 1. Нанесение материала Belzona ,
- \* 2. Установка формообразующей детали ,
- \* 3. Доработка посадочного места ,
- \* 4. Отремонтированное посадочное место. ,

## Ситуация с приложением

Восстановление посадочного места под подшипник на валу с применением формообразующей детали без полного демонтажа оборудования.

## Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с методиками Belzona

## Белзона Факты

Работы были выполнены за 8 часов, что свело к минимуму сроки простоя оборудования и значительно продлить время его эксплуатации.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
BELZONA®  
Ремонт • Защита • Улучшение