

Ремонт верхнего архитрава пресса ламинирования фанеры

ID: 8080

Промышленн General Industry

ость:

Заявление:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1121 ,

* Belzona 1341 ,

Местоположение АО "Сыктывкарский Фанерный


клиента: завод" г. Эжва, Россия

Дата подачи ноябрь 2018 г.

документов:

Problem

В процессе работы пресса ламинирования фанеры из-за постоянного колебания температур и большой влажности образовалась сильная коррозия поверхности верхнего архитрава, которая достигала 6 мм, что повлекло за собой постоянные прожиги фанеры, неустранимый брак производства.



Описание фотографий

- * 1. Состояние архитрава до ремонта. ,
- * 2. Нанесение материала Belzona 1121. ,
- * 3. Выравнивание поверхности. ,
- * 4. Состояние архитрава после ремонта. ,

Ситуация с приложением

С помощью системы материалов Belzona поверхность архитрава была выровнена в допуск $\pm 0,4$ мм и защищена от дальнейшей коррозии.

Способ применения

Ремонт выполнен по технологии разработанной и составленной совместно с техническими представителями завода заказчика.

Белзона Факты

Ремонт такого оборудования методом шлифования с демонтажем занял бы по минимуму пол года, что в условиях действующего производства было не возможным. Belzona предоставила

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products

FS 695214

are manufactured

ISO 14001:2015

under an ISO 9000

EMS 695213

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com



уникальное решение этой проблемы в короткие сроки (4 суток), избавила предприятие от дальнейших убытков в виде браков производства и существенно продлила его срок службы.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

