

Protection d'un escalier avec Belzona


ID: 8302

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Céramique
Des produits: * Belzona 5321 (SG Laminate), Belzona 9221 (Surefoot Aggregate White),

Localisation du client: Croatie, Zagreb
Date de la demande: Juin 2018

Problem

Le lieu d'application était un immeuble de quatre étages avec 32 appartements et l'escalier n'était pas chauffé car il était situé à l'extrémité du bâtiment. Le sol dans les escaliers devenait dangereux en hiver du à la gèle sur le carrelage, ce qui créa donc un risque de glissement pour les résidents du bâtiment.



Descriptions des photographies

- * 1. L'immeuble où l'application avait lieu ,
- * 2. Solution de ruban adhésif économique prédente ,
- * 3. Belzona 5321 en cours d'application ,
- * 4. Application terminée ,

Cas d'application

Le client avait précédemment installé plusieurs types de bandes adhésives. Ce système peu coûteux n'a malheureusement pas duré très longtemps et n'était donc pas apte pour sa fonction. Comme il s'agissait d'une application intérieure et le distributeur savait que le prix était un problème, une couche de Belzona 5231 avec Belzona 9221 (Sure-foot Aggregate) incorporé a été recommandée. Deux boîtes de Belzona 5231 (gris foncé, 4 litres chacun) et 5 boîtes de Belzona 9221 (2 kg chacun) ont été utilisées.

Procédé d'application

Cette application a été réalisée conformément au Belzona Know - How system Leaflet FPA - 8. Il y avait 99 escaliers (120 cm x 35 cm chacun) et un couloir à chaque étage.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Des zones antidérapantes (105 cm x 10 cm) ont été appliquées sur chaque marche ainsi que dans les couloirs. L'application a été réalisée en deux phases pour permettre aux résidents d'utiliser l'escalier lors de l'application.

Pour chaque phase, la surface a été marquée avec du ruban adhésif, puis les carreaux en céramique ont été abrasés avec une disqueuse. Après cela, Belzona 5321 a été appliquée à la main avec des pinceaux, incorporant l'agrégat "Sure-foot" avec de petits rouleaux.

Faits sur Belzona

Le distributeur a offert une garantie de 10 ans pour obtenir le contrat, car il connaissait les capacités de Belzona. Deux applications similaires ont été réalisées dans le même quartier grâce à cette application.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

