

BELZONA 5892 PROTÉGÉ LES MURS D'UNE CIMENTERIE

ID: 8348

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Zones problématiques du mur*
Substrat: *Acier*
Des produits: ** Belzona 5892 ,*

Localisation du client: *Pologne*
Date de la demande: *2019*

Problem

La température dans le four a commencé à corroder les murs des filtres à manches.

Descriptions des photographies

- * 1.Filtre ` manches du four avant protection ,
- * 2.Sablage de la surface du filtre ,
- * 3.Première couche de Belzona 5892 ,
- * 4.Filtre ` manches du four après la 2ème couche de Belzona 5892 ,

Cas d'application

Les murs endommagés des sac filtrants d'un four dans une cimenterie.

Procédé d'application

La surface a été préparée par un grenaillage abrasif, puis la poussière a été éliminée des tamis filtrants des sacs.

Finalement un système de revêtement a deux couches - dont le Belzona 5892 - a été utiliser pour protéger la surface.

Faits sur Belzona

Cette solution, du as l'utilisation de Belzona 5892, était plus rentable pour le client ce qui était un facteur important.

Mais ce qui a convaincu le client à choisir un système Belzona, était l'offre de service technique ainsi que de soutien pratique par le Distributeur local.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

