

# BELZONA 4111 RÉPARE UN PLANCHER DANS UNE INSTALLATION DE FABRICATION

ID: 8396

Industrie: Bâtiments et structures

Application:

Substrat: Béton

Des produits: \* Belzona 4111(Magma-Quartz) Belzona 4151(Magma-Quartz resin) ,

Localisation du client: Pologne

Date de la demande: 2019

## Problem

Les chariots du transport dans l'installation endommageaient le plancher due à une circulation intense, le poids des chariots et leurs roues en acier.



## Descriptions des photographies

- \* Nettoyage et préparation de la surface. ,
- \* Remplissage des fissures et des cavités avec Belzona 4111. ,
- \* Application du Belzona 4111 en forme liquide. ,
- \* Application complète;e. ,

## Cas d'application

Un plancher endommagé en raison du trafic lourd dans une installation de fabrication

## Procédé d'application

La surface a été préparée en découpant la partie du sol fissuré et en aspirant les débris de la surface.

Belzona 4151 a été d'abord utilisé pour étanchéifier le béton et après 4111 a été appliqué pour reconstruire la surface du plancher et protéger la surface contre l'abrasion.

## Faits sur Belzona

C'était important pour le client d'avoir un temps d'arrêt très court pour cette réparation, c'est pourquoi il choisit Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

