

Восстановление посадочного места под подшипник на валу диффузии

ID: 8479

Промышленн *Food & Drink*

ость:

Заявление:

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona1111, Belzona9411* ,

Местоположение *республика Татарстан,*

клиента: *сахарный завод*

Дата подачи *июль 2019*

документов:

Problem

Необходимо восстановить посадочное место под подшипник на месте, из-за невозможности демонтажа



Описание фотографий

* 1. подготовка места повреждения. 2. место повреждения 3. установка пресс-формы 4. ремонт закончен. ,

Ситуация с приложением

На сахарном заводе поврежден вал наклонной диффузионной установки.

Способ применения

Ремонт был произведен по технологии МРТ-02 "Восстановление поврежденных валов с использованием технологии формовки"

Белзона Факты

Данная технология ремонта позволила в кратчайшие сроки ввести оборудование в строй и продолжить работу.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение