

# BELZONA PROTEGE TAPADERA DE CAMARA DE VACIO

ID: 8642

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Colgate Palmolive / Guatemala*

Solicitud: *Ventiladores, Sopladores y Compresores*

Fecha de aplicación: *Abril 2018*

Sustrato: *Acero*

Productos: *\* Belzona 1341 (Supermetalgilde) y Belzona 9111 (Cleaner Degreaser) ,*

## Problem

*Daños por erosión / corrosión en tapadera de cámara de vacío que provocaba que la tapadera no cerrara perfectamente. Se protege con Belzona para alargar la vida útil de la tapadera.*



## Descripciones de fotografías

- \* 1. Tapadera sin revestimiento ,
- \* 2. Preparación de superficie con bristle blaster ,
- \* 3. Superficie preparada con bristle blaster ,
- \* 4. Productos Belzona aplicados ,

## Situación de la aplicación

Cámara de vacío marca Binacchi, daños en la tapadera por corrosión.

## Método de aplicación

Para preparar superficie inicialmente se eliminan residuos de jabón por medio de cepillo y agua, luego se utiliza desengrasante; posteriormente se prepara superficie con Bristle Blaster según norma SSPC SP10, para obtener un perfil de 75 micrones comprobando por medio de Testex Tape, Elcometer 122.

## Datos de Belzona

Se protege tapadera de cámara de vacío en un día de trabajo con Belzona 1341 porque de no haberlo protegido la pérdida de

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar

vacío ocasiona demoras y pérdidas en la producción.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

