

Устранение протечки кровли здания подстанции РП-2 установки УССГ производства № 2 ПАО «Укртатнафта»

ID: 8695

Промышленн Buildings & Structures
ость:

Заявление: RPA-Roof Problem Areas

Субстрат: Рубероид

Продукты: * Использовались материалы Belzona 3911, Belzona 3111, Belzona 9311. ,

Problem

Причиной возникновения протечки стала вибрация здания. Традиционный ремонт предполагал замену рубероида на кровле. Через 2 года ситуация повторилась и было принято решение использовать гибкую мембрану Belzona 3111. Серьёзность данной ситуации заключалось в том, что вода с кровли попадала на трансформаторы и работающее электрооборудование, что могло привести к замыканию и в дальнейшем аварийной остановке всей установки сероочистки.

Местоположение НПЗ «Укртатнафта», г.
клиента: Кременчуг, Украина.

Дата подачи Октябрь 2016 года
документов:



Описание фотографий

* 1. Вид кровли перед ремонтом. 2. Нанесение кондиционера Belzona 3911. 3. Нанесение 1 слоя Belzona 3111 и армирующей сетки Belzona 9311. 4. Законченный вид кровли. ,

Ситуация с приложением

На кровле электроподстанции РП-2 установки УССГ появились протечки.

Способ применения

Ремонт кровли был выполнен по технологии Belzona (RPA)

Белзона Факты

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Предыдущие методы решения данной проблемы были не эффективны. Belzona® 3111 (Flexible Membrane) – однокомпонентное микропористое покрытие, не содержащее растворителя, для долговечного ремонта и защиты всех типов кровли, обеспечивает долговечную гидроизоляцию и защиту кровли от атмосферных воздействий, а также инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Повторяет контур крыши любой сложности. Заказчик полностью удовлетворен качеством ремонта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

