

Belzona Répare une Bande de Convoiement pour un Dépôt Pharmaceutique Robotisé.

ID: 8991

Industrie: *Industrie générale*

Application: *Machines de manutention de solides*

Substrat: *Rubber*

Des produits: *Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer), Belzona 2921 (Elastomer GP Conditioner), Accessories*

Localisation du client: *France*

Date de la demande: *February 2023*

Problem

La bande de convoiement avait déchiré au centre sur toute la longeur (37m) sauf 4m.



La bande de convoiement étant retirée du service.



La bande convoiement en cours de préparation.



La bande convoiement finie et réparée.

Cas d'application

Une bande de convoiement (37m de long) dans un dépôt Pharmaceutique, qui utilise des robots pour prélever des médicaments et les placer sur la bande de convoiement.

Procédé d'application

La bande a dû être préparer en coupant la zone déchirer afin d'assurer une application propre. Une bande de renfort (Belzona 9341) a été utilisé en conjonction avec un elastomer polyvalent liquide (Belzona 2221). L'application a été réalisée conformément à une version modifiée du Belzona System Leaflet SHM-01.

Faits sur Belzona

Le distributeur agréé Belzona, a effectué cette réparation et a pu remettre la bande de convoiement en service en moins de 24-heures.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

