

# BELZONA SELLA FUGA VIVA DE ACEITE EN TUBERIA DE TRANSFORMADOR

ID: 1310

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Compañía de Distribución de Electricidad, Inglaterra*

Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*

Fecha de aplicación: *2007*

Sustrato: *Acero*

Productos: *\* Belzona 1161® (Super UW Metal) ,  
\* Belzona 1291® ((ES-Metal) ,  
\* <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,*

## Problem

*Fuga activa de aceite.*



## Descripciones de fotografías

\* &Aacute;rea con fuga ,

\* Fuga detenida con Belzona® 1291 ,

\* Aplicaci&oacute;n completada con Belzona® 1161 ,

\* <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

## Situación de la aplicación

Tubería de transformador llena de aceite.

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How VPF-11a. La fuga fue detenida con Belzona® 1291, luego Belzona® 1161 fue aplicado para encapsular el área.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar

## Datos de Belzona

La costosa operacion de drenar el aceite para efectuar la reparación (£ 8,000) no fue necesaria. La reparación Belzona fue llevada a cabo en menos de 2 horas.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

