

BELZONA SELLA FILTRACION EN BRIDA DE TRANSFORMADOR

ID: 1314

Industria: *Energía*
Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

Ubicación del cliente: *National Grid, Inglaterra*
Fecha de aplicación: *Mayo 2008*

Problem

Filtración de aceite en las juntas de brida apertadas.



Descripciones de fotografías

- * Área con filtraci&ocute;n ,
- * MBX Bristle Blaster siendo usado para preparar la superficie ,
- * Belzona® 1161 incorporando Reinforcement Tape aplicado a la superficie ,
- * Aplicaci&ocute;n terminada ,

Situación de la aplicación

Transformador

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How VPF-11a. Un MBX Bristle Blaster fue usado para preparar la superficie. Luego fue aplicado Belzona® 1161 incorporando Belzona 9341 Reinforcement Tape para sellar sobre la junta de brida.

Datos de Belzona

La aplicación fue sencilla y efectiva, y fue llevada a cabo sin requerir trabajo en caliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar