

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO RESTAURADA CON BELZONA

ID: 1317

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Planta de Aguas Residuales, Jordania

Solicitud: Bombas centrífugas



Fecha de aplicación: Junio, 2009

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,
* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,
* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden"/> >

Problem

Corrosión y erosión en superficies internas causadas por aguas vertidas.



Descripciones de fotografías

- * Visión general de la válvula. ,
- * Reconstrucción de las superficies internas. ,
- * Superficies internas reconstruidas y medias recubiertas. ,
- * Válvula recubierta interna y externamente. ,

* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden"/> >

Situación de la aplicación

85cm de diámetro en la válvula de control de la planta de tratamiento de aguas residuales más grande en Jordania.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo en acuerdo con Belzona Know-How System Leaflets CEP-3, -4 and -5.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Belzona fue una solución rentable. Comprar una nueva válvula hubiese costado aproximadamente U\$100,000, pero el costo total de los materiales de Belzona con la aplicación fue sólo de U\$8500.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

