

Belzona repara y protege plato de bomba de vacío

ID: 1330

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Bombas de desplazamiento positivo*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 1111 (Super Metal) ,*
** Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,*
** <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,*

Problem

Severos daños por corrosión y abrasión estaban causando ineficiencia en el trabajo de la bomba.



Descripciones de fotografías

- * Daños en el plato de la bomba de vacío ,
- * Reconstrucción con Belzona® 1111 (Super Metal) ,
- * Revestimiento terminado (Lado A) ,
- * Revestimiento terminado (Lado B) ,

* <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Reconstrucción y recubrimiento en plato de bomba de vacío.

Método de aplicación

Para la preparación de la superficie se utilizó Sand Blast, cumpliendo con la norma de limpieza SSPC-SP 10, y durante la aplicación se siguió el procedimiento del PDP-6.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

Datos de Belzona

Utilizar soldadura convencional existía un riesgo muy alto de causar una fractura en la pieza, debido a que en algunas regiones la profundidad de los daños era crítica

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024