

Gasómetros (Almacena 30.000m3 de gas alto horno)

ID: 1367

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Ternium Siderar, San Nicolás, Buenos Aires, Argentina

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Junio 2009

Sustrato: Acero al Carbono

Productos: * Belzona® 1221 (Super Metal) ,
* Belzona® 2121 (Hi Coat Elastomer) ,
* Belzona® 9341 (Reinforcement Tape) ,
* Belzona® 2121 (Hi Coat Elastomer) ,
* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Problem

Fisura en la soldadura, pérdida de gas con alto grado de riesgo.



Descripciones de fotografías

- * Gasómetros ,
 - * Fisura agujereada extremos para detenerla ,
 - * Aplicación Belzona® 1221 ,
 - * Aplicación Belzona® 2121, con 9341 incluido entre las dos manos ,
- * <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Reparación de fisuras en soldadura, entre pared del gasómetro y el anillo de hierro angulo.1.-de 0,50m y 2.- de 1,50m. La tarea se realizará a una altura de 30m.

Método de aplicación

El sustrato fué preparado por hidroarenado. Partículas magnéticas que determinó el largo de las fisuras. Se agujerean extremos de

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

fisuras para detenerlas. Se aplican productos Belzona® 1221,9341 y 2121.

Datos de Belzona

En ésta fisura Ternium Siderar ha aplicado otros productos sin resultados favorables.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

