

Reconstrucción de anillo de pistones elevadores máquina llenadora

ID: 1383

Industria: Industria general

Ubicación del cliente: Industria Embotelladora, Guatemala C. A.

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Febrero 2007

Sustrato: Acero al Carbón

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic- S Metal) ,
* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Problem

Desajuste por corrosión en alojamiento de pistones y superficie del disco ocasionaban paros constantes en producción.



Descripciones de fotografías

- * Anillo atacado por corrosión química ,
- * Reconstrucción con Belzona® 1111 ,
- * Revestimiento con Belzona® 1321 ,
- * Anillo completamente reconstruido ,

* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Es un anillo en el cual existen 40 pistones y 12 coronadores; se calibra a diferentes velocidades dependiendo del producto a envasar.

Método de aplicación

De acuerdo a las Instrucciones de Uso Belzona TCC-3 y TCC-5

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Maquina sigue funcionando sin problemas después de 2 años.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024