

RECUPERACIÓN DE SUELOS

ID: 1429

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Fábrica de neumáticos, Camaçari - Bahía.*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*

Fecha de aplicación: *Diciembre 2009.*

Sustrato: *Sustrato: hormigón y metal*

Productos: ** Belzona® 4111 (Magma Quartz),
* Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner),
* Belzona® 2121 (D & A Hi-Coat elastomer),
* Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner),*

Problem

La junta de transición de hormigón entre dos galpones mostraba desgaste, así como la junta de expansión, el continuo paso de los montacargas aceleraban el deterioro de esta junta, lo que generaba daños en las llantas de los vehículos incrementando los costos de mantenimiento.



Descripciones de fotografías

*

- * Condiciones originales de la junta ,
- * Preparación de superficie ,
- * Aplicación del producto ,
- * Aplicación concluida ,

Situación de la aplicación

Desgaste en una junta de transición entre dos secciones de piso en un almacén.

Método de aplicación

La preparación del hormigón se realizó con un martillo con una profundidad promedio de 6 mm, con la eliminación de todas las áreas sueltas o mal adheridas, la superficie no estaba contaminada. Se aplicó el acondicionador Belzona® 4911 antes de aplicar el Belzona® 4111. Después de dejar fraguar el Belzona® 4111 hasta estar seco al tacto, se removieron los espaciadores para proceder con la aplicación del acondicionador Belzona® 2911 para posteriormente aplicar el Belzona® 2121 para rellenar la junta de dilatación.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

La zona recuperada hace que el paso de los montacargas sea de una manera muy suave entre los dos galpones y la causa del dano a los vehilos se ha eliminado.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

