SELLADO Y PROTECCIÓN EN TANQUE DE DIESEL

ID: 1468

Industria: *Energía*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Sustrato: *Acero al carbón*

Productos: ** Belzona® 1291 (ES-Metal) ,*
** Belzona® 1161 (Super UW-Metal) ,*
** Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,*
** Belzona® 9111 (Cleaner Degreaser) ,*

Ubicación del cliente: *Barcaza generadora de energía / Guayaquil - Ecuador*

Fecha de aplicacion: *Febrero 2010*

Problem

Corrosión causada por el contenido del tanque

Ataque químico

Fugas activas en pared del tanque

La reparación es imposible de realizar mediante técnicas de soldadura



Descripciones de fotografías

* Estado inicial de la lamina metálica ,
* Área granallada y limpieza con Belzona® 9111 ,
* Sellado de fugas activas y recuperación de volúmenes ,
* Protección de la estructura, trabajo finalizado ,

Situación de la aplicación

Sellado de fugas activas en tanque de diesel, recuperación de volúmenes perdidos y protección en zócalo del tanque.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

Método de aplicación

Según Sistema Belzona Know-How:

TCC-5 - reconstrucción y protección de estructuras de Acero.

TCC-15 - sellado y protección en áreas de contención.

Datos de Belzona

No fue necesario vaciar los tanques aledaños, ni su desgasificación.

Ahorro de tiempo y dinero, tiempo de ejecución 3 días.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024