

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ANTI-DESLIZANTE


ID: 1470

Industria: Industria general
Solicitud: Áreas problemáticas del piso
Sustrato: Epóxico
Productos: * Belzona® 5231 (SG Laminate) ,
* Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate) ,

Ubicación del cliente: UNILEVER / Guayaquil - Ecuador
Fecha de aplicación: Junio 2010

Problem

El área de lavado se mantiene constantemente mojada, ocasionando riesgo laboral.



Descripciones de fotografías

- * Estado inicial en área de lavado ,
- * Preparación de superficie ,
- * Aplicación de Belzona® 5231 y Belzona® 9211 ,
- * Trabajo terminado ,

Situación de la aplicación

Instalación de sistema anti-deslizante en érea de lavado

Método de aplicación

Según Sistema Belzona Know-How:

FPA-3 protección de suelos contra ataque quémico

FPA-8 aplicación de superficies anti-deslizantes en éreas peatonales

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Adherencia superior a la falla cohesiva del sustrato

Fácil mantenimiento

Acabado sobresaliente

Excelente resistencia a la abrasión

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024