

SELLADO DE FUGAS EN TRANSFORMADOR

ID: 1482

Industria: Marina

Ubicación del cliente: CONTECON - Puerto marítimo /
Guayaquil - Ecuador

Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios

Fecha de aplicación: Junio 2010

Sustrato: Acero al carbón

Productos: * Belzona® 1161 (UW Metal) ,
* Belzona® 5831 (ST Barrier) ,
* Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser) ,

Problem

Fuga de aceite mineral a través de bridas y pernos de uno de los transformadores de la estación eléctrica que abastece de energía al puerto marítimo.



Descripciones de fotografías

- * Preparación de superficie ,
- * Limpieza con Belzona® 9111NF ,
- * Belzona® 1161 ,
- * Belzona® 5831, trabajo terminado ,

Situación de la aplicación

Se requiere detener la fuga y sudado del aceite mineral que se escapa entre bridas y pernos del transformador.

Método de aplicación

Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know-How de los Sistemas VPF-10, GSS-10.

Datos de Belzona

El cliente no encontraba la forma de solucionar el constante líquido

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Se detuvo la contaminación del piso y la pérdida de aceite mineral

La solución se la realizó en 2 horas

Solución económica

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024