

PROTECCIÓN PARA TANQUES DE GLP

ID: 1501

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Ubicación del cliente: REPSOL - Duragas / Guayaquil - Ecuador

Fecha de aplicación: Mayo 2010

Sustrato: Acero al carbón

Productos: *
* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,
* Belzona® 9111 (Cleaner Degrease) ,
,

Problem

Los revestimientos convencionales no tienen la capacidad de soportar este tipo de ataque corrosivo.



Descripciones de fotografías

* ,

* Estado inicial del tanque ,

* Granallado según Norma Sueca SA 2 1/2 ,

* Belzona® 5811 ,

* Trabajo terminado ,

* ,

Situación de la aplicación

Se requiere un revestimiento que tenga la capacidad de soportar ataque corrosivo extremo, el tanque será enterrado en un cubeto lleno de arena. Este procedimiento se lleva a cabo por razones de seguridad.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How de el Sistema TCC-5.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

El trabajo completo se llevó acabo en 18 horas

Solución económica

Solución a largo plazo

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

