

# SELLADO DE LIQUEO Y REFORZAMIENTO DE TUBERÍAS

ID: 1511

Industria: Agua / Aguas Residuales  
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios  
Sustrato: Acero al carbón  
Productos: \* Belzona® 1161 (UW Metal),  
\* Belzona® 1321 (Ceramico S-Metal),  
\* Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser),

Ubicación del cliente: INTERAGUA / Guayaquil - Ecuador  
Fecha de aplicación: Julio 2010

## Problem

*Corrosión galvánica en los cordones de soldadura de las tuberías*

*Presencia de liqueos*

*Futuras fugas con alta presión*

*Deterioramiento acelerado de las tuberías*



## Descripciones de fotografías

- \*
- \* Estado inicial de las tuberías ,
- \* Reforzamiento y sellado de liqueos en tuberías Belzona® 1161 ,
- \* Protección con Belzona® 1321 ,
- \* Finalización el trabajo ,

,

## Situación de la aplicación

Presencia de liqueos en tuberías del sistema de distribución de agua potable.

## Método de aplicación

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know-How de los Sistemas VPF-8 y VPF-10.

## Datos de Belzona

Reparación a largo plazo.

Previene futuros problemas.

Ahorro de tiempo y dinero en el mantenimiento de líneas.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

