

PROTECCIÓN PARA PISOS DE ELEVADORES

ID: 1521

Industria: Industria general
Solicitud: Áreas problemáticas del piso
Sustrato: Acero al carbón
Productos: * Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,
* Belzona® 4151

Ubicación del cliente: UNILEVER / Guayaquil - Ecuador

Fecha de aplicación: Agosto 2010

Problem

Decoloración y desprendimiento prematuro del revestimiento en elevador del área de enzimas.



Descripciones de fotografías

- * Estado inicial del piso en el elevador ,
- * Preparación de superficie ,
- * Preparación de superficie - detalle ,
- * Trabajo finalizado ,

Situación de la aplicación

Recubrimiento de alto rendimiento para la protección del piso en el elevador del área de enzimas.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How de el Sistema FPA-3.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Adherencia superior a la falla cohesiva del sustrato.

Fácil mantenimiento.

Acabado sobresaliente.

Excelente resistencia a la abrasión y ataque químico.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2025