Belzona restaura bomba de agua de río

ID: 1527

Industria:	*Agua / Aguas Residuales*	Ubicación del cliente:	*Instalación de Tratamiento de Agua, Iowa (EE.UU.)*
Solicitud:	*Bombas centrífugas*	Fecha de aplicacion:	*Agosto 2009*
Sustrato:	*Hierro fundido*		
Productos:	** Belzona® 1111 (Super Metal) ,* ** Belzona® 1321 (Ceramic S Metal) ,*		

Problem

Erosión-corrosión causada por la arena y los sólidos arrastrados por el río.



Descripciones de fotografías

* Área dañada en la bomba ,
* Durante la reparación con Belzona® 1111 ,
* Reconstrucción terminada con Belzona® 1111 ,
* Aplicación completa después de aplicar Belzona® 1321 ,

Situación de la aplicación

Bomba de la toma de agua de río para la planta de tratamiento de agua.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con los folletos de los sistemas Belzona Know-How :

CEP-3: Aplicacion de revestimientos internos

CEP-5: Reparación de daño general por erosion

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

Datos de Belzona

Belzona fue seleccionado debido a los años de exitosas reparaciones de bombas con este cliente. La bomba fue restituida usando unos 1,000 dólares de materiales de Belzona, una fracción del costo de reemplazo.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024