

SELLAR FILTRACIONES EN UNIONES DE TECHO CON BELZONA

ID: 1542

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Taller de reparación de botes y yates,
Panama

Solicitud: Áreas problemáticas del techo

Fecha de aplicación: Abril, 2008

Sustrato: Zinc

Productos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) ,
* Belzona 9311 (Reinforcement Sheet) ,

Problem

Constante filtraciones por fuertes lluvias dañaron equipo en el taller.



Descripciones de fotografías

- * Limpiando el techo ,
- * Aplicación en camino (con barco cruzando el Canal) ,
- * Aplicando tela de refuerzo sobre traslape ,
- * Aplicación terminando ,

Situación de la aplicación

Aplicación de Belzona 3111 sobre los traslapes y uniones de un techo.

Método de aplicación

La aplicación fue realizado de acuerdo folleto de Sistema Belzona Know-How RPA-1, para Reparación y Sellado de Juntas y Uniones.

Datos de Belzona

Con 2 años después de haber sido aplicado, el cliente no ha reportado filtraciones

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar