

# Reconstrucción de piso desgastado con Belzona

ID: 1544

**Industria:** Industria general  
**Solicitud:** Áreas problemáticas del piso  
**Sustrato:** Concreto  
**Productos:** \* Belzona® 4131 (Magma Screed) ,  
\* Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) ,  
\* Belzona® 4124 (Bulk Fill) ,

**Ubicación del cliente:** Empacadora de pollo, Panama  
**Fecha de aplicación:** Octubre, 2008

## Problem

El piso entre dos cuartos de frío estaba severamente dañado por el tráfico de montacargas.



## Descripciones de fotografías

- \* Preparación de la superficie ,
- \* Relleno con Belzona 4124 (Bulk Fill) ,
- \* Aplicando Belzona 4131 (Magma Screed) ,
- \* Piso terminado ,

## Situación de la aplicación

Reconstruir piso con Belzona que fragua rápido en situaciones extremas

## Método de aplicación

Método de aplicación según folleto FPA-1. La aplicación fue realizada a -10°C. Las herramientas empleadas para la aplicación (llanas de albañil) tuvieron que ser calentadas para evitar que el producto se pegara. Posteriormente una caja de madera fue construido alrededor de la aplicación con lámparas halógenas adentro para que Belzona fraguara.

## Datos de Belzona

No hubo forma de reparar el piso con productos convencionales. Con Belzona el piso estuvo listo para el trabajo en 3 días.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar