

RESTAURACIÓN INTEGRAL EN INGRESO A CÁMARAS DE CONGELACIÓN

ID: 1551

Industria:	Industria general	Ubicación del cliente:	Productores de Pulpas - Guayaquil / Ecuador
Solicitud:	Áreas problemáticas del piso	Fecha de aplicación:	Abril 2009
Sustrato:	Concreto.		
Productos:	* Belzona® 4131 (Magma Screed) Belzona® 4521 (Magma Flex Fluid) Belzona® 5811 (Immersion Grade) Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate) Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) ,		

Problem

Deterioro estructural de los ingresos a las cámaras de congelación. Empozamiento de agua y proliferación de micro organismos. Auditorías externas para la exportación del concentrado de pulpas.



Descripciones de fotografías

* Estado inicial de las cámaras de congelación - Abril 2009. Instalación de Belzona® 4521 para sello de juntas. Belzona® 5811, recubrimiento protector y encapsulado de sistema antideslizante Belzona® 9211 agregado (trabajo concluido). Inspección realizada Septiembre 2010. ,

Situación de la aplicación

Reconstrucción integral en la entrada de dos cámaras de congelación. El continuo ingreso de los montacargas, unido a la humedad que producen las cámaras de congelación, ocasionan la constante fractura del piso de concreto.

Método de aplicación

Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-1, FPA-6, FPA-7 y FPA-8.

Datos de Belzona

El trabajo fue realizado en abril del 2009 y Belzona no ha sufrido degradación ni pérdida de espesor, ahorrando de esta manera tiempo y dinero en su mantenimiento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar