

BELZONA REPARA CONEXIÓN DE BRIDA CON FUGAS EN TRANSFORMADOR

ID: 1555

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Compañía Distribuidora de Electricidad,
Reino Unido*

Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*

Fecha de aplicación: *2006*

Sustrato: *Acero*

Productos: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

Problem

Fuga de aceite a través de conexiones de brida en la tubería



Descripciones de fotografías

*

* Aceite fugando de la brida ,

* Belzona® 1161 en plena aplicaci&ocute;n ,

* Inspecci&ocute;n de la aplicaci&ocute;n de Belzona® 1161 ,

,

Situación de la aplicación

Transformador contaminado con aceite

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema VPF-11a.

Datos de Belzona

Las reparaciones se llevaron a cabo in-situ sin necesidad de desconectar el transformador. Se aplicó Belzona® 1161 sin tener que vaciar el aceite del transformador. La reparación fue un éxito total.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar