

BELZONA SELLA FUGAS DE SF6 EN CENTRAL HIDROELÉCTRICA

ID: 1563

Industria: Energía

Ubicación del cliente: Central hidroeléctrica en la Columbia Británica, Canadá

Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas

Fecha de aplicación: Octubre, 1993

Sustrato: Metal

Productos: * Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Problem

Había pérdidas del aislante gaseoso dieléctrico SF6 a través de la brida.



Descripciones de fotografías

*

* Se inyectó Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) entre las bridas para llenar el espacio vacío ,

* La aplicación terminada ,

* Se sellaron varias bridas con fugas. ,

,

Situación de la aplicación

Bridas de barras colectoras de SF6 (hexafluoruro de azufre).

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema GSS-4.

Datos de Belzona

Ya que el cliente obtuvo importantes ahorros en sus costos, se repararon varias fugas. Cuatro años y medio más tarde, la reparación original aún se mantiene.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar