

BELZONA® SELLA FUGA EN AISLADORES

ID: 1567

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Central eléctrica en la Columbia Británica, Canadá*

Solicitud: *Juntas, Sellos y Cuñas*

Fecha de aplicación: *Agosto 2003*

Sustrato: *Porcelana y aluminio*

Productos: ** Belzona® 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer),*

Problem

El sello al interior de los aisladores se erosionó y, como resultado, empezó una fuga de aceite.



Descripciones de fotografías

- *
- * En plena preparaci&ocute;n de superficie ,
- * Se termin&ocute; la preparaci&ocute;n de superficie por granallado ,
- * Aplicaci&ocute;n terminada ,
- ,

Situación de la aplicación

Aisladores de electricidad en línea

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema GSS-3.

Datos de Belzona

Los productos Belzona han sido usados para muchas aplicaciones de sellado de este tipo con tremendo éxito.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar