

Belzona reparó un gran hueco en un tanque

ID: 1666

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Planta de generación de energía con carbón, Missouri, USA.*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Fecha de aplicación: *2007.*

Sustrato: *Acero al carbono.*

Productos: ** Belzona® 1121 (Super XL-Metal) ,*

Problem

Debido a años de corrosión se formó un gran hoyo en la parte superior del tanque.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del tanque ,
- * Preparación de la superficie ,
- * La placa es ubicada y adherida en el lugar ,
- * Reparación finalizada ,

Situación de la aplicación

Tanque de gran dimensión utilizado para almacenar agua del río, para alimentar las calderas.

Método de aplicación

El tanque fue reparado de acuerdo con folleto de sistemas Belzona® Know-How TCC-1. La placa fue adherida sobre la perforación

Datos de Belzona

No hubo necesidad de realizar una parada para reemplazar el tanque de la planta. El reemplazo hubiese costado más en tiempo y dinero. Las recientes reparaciones en otras áreas de la planta con los productos Belzona, les dió a los ingenieros más confianza para llevar adelante esta reparación con la certeza de que funcionaría sin ningún tipo de problemas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar