

BELZONA PROTEGE CHIMENEAS EN ESTACION DE GENERACION DE ENERGIA

ID: 1669

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Planta de generación de energía de carbón, Yorkshire, Inglaterra*

Solicitud: *Áreas problemáticas de la pared*



Fecha de aplicación: *Julio, 2008.*

Sustrato: *Recubrimiento de bitumen sobre concreto reforzado.*

Productos: ** Belzona® 5111 (Ceramic Cladding),
* Belzona® 4141 (Magma Build).*

Problem

El revestimiento de la chimenea comenzó a deteriorarse debido al efecto por el contacto con los gases y los rayos UV, en combinación con las inclemencias del clima.



Descripciones de fotografías

- * Degradación del revestimiento ,
- * Aplicaciones de Belzona® 5111 ,
- * Aplicación finalizada en 2008 ,
- * Revisión a la aplicación en 2010 ,

Situación de la aplicación

Sección superior de las chimeneas de extracción de gas

Método de aplicación

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con la modificación del Folleto de Sistemas de Belzona Know-How WPA-2. El bitumen deteriorado fue removido empleando la limpieza por chorro de arena. Las grietas y el concreto deteriorado fueron reconstruidos con el Belzona® 4141, antes de recubrir con Belzona® 5111

Datos de Belzona

Se eligió al Belzona® 5111 por su excelente resistencia a los rayos UV y a químicos. La facilidad de aplicación del sistema Belzona fue también un beneficio

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

