Belzona repara tuberías de inyección en unidades FGD

ID: 1671

Industria:	*Energía*	Ubicación del cliente:	*Estación de generación de energía, Tailandia.*
Solicitud:	*Válvulas, Tuberías y Accesorios*	Fecha de aplicacion:	*Noviembre 2005 y 2007.*
Sustrato:	*Plástico reforzado con vidrio.*		
Productos:	** Belzona® 1391 (Ceramic HT) ,* ** Belzona® 1812 (Ceramic Carbide FP). ,*		

Problem

La mezcla de piedra caliza es inyectada a través de las toberas. Esta mezcla cae en la tubería GRP que conecta las toberas, y esto causa agujeros.

Descripciones de fotografías

* Típico daño en la tubería ,
* Preparación de la superficie de la tubería ,
* Aplicación en proceso ,
* Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Tubería de inyección de mezcla de piedra caliza en el depurador mojado del FGD.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Folleto de Sistemas Belzona Know-How VPF-11a. El Belzona® 1812 se usó para reparar agujeros y luego se recubrió con el Belzona® 1391.

Datos de Belzona

Originalmente el Belzona® 1311 se usó para reparar tuberías, pero después de 2 años, el Belzona® 1391 se desgató y parte del Belzona® 1311 quedó expuesto. Reconstruido con Belzona® 1812. Este sistema tuvo un desempeño significativamente mejor y

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

después de 2 años fue reportado que estaba intacto más del 80%.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

Copyright © Belzona International Limited 2024